

г. Москва

«25» 08 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Калужская»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 757347

Адрес установки: г. Москва ул. Кошаровская д 20к

Владелец лифта

ТСЖ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>дефекты и неисправности не выявлено</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	
* Заполняется в формате - до " ___ " _____ 20__ г.			

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



(подпись, штамп)

/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

*(подпись)*

(подпись)

/Бондарев Н.В./  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

*(подпись)*

(подпись)

/Томов А.Н./  
(Ф.И.О.)

# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru  
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,  
дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 08 2020 г.

## АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Комфорт»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 757345

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20 к 7

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий\*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	Замечание и пометки задача РМ 177.	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. И 73	до 31.08.2020

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Signature]  
(подпись)

/Бондарев М.В./  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

[Signature]  
(подпись)

/Ломов А.И./  
(Ф.И.О.)

**Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7

тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,

дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 08 2020 г.

**АКТ**

**периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Комфорт»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 157348

Адрес установки: г. Москва ул. Коммунара д 20к

Владелец лифта ТСМ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат ~~испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом~~ положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <span>(дата проверки)</span> <span>(подпись, штамп)</span> <span>(Ф.И.О.)</span> </div>
<small>* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.</small>

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	дефектов и неисправностей не выявлено	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

*[Signature]*  
(подпись)

/Бондарев И.В.  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

*[Signature]*  
(подпись)

/Ложов А.П.  
(Ф.И.О.)

г. Москва

«25» 08 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Калужская»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 757346

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20к1

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>
(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (Ф.И.О.) _____
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>дефектов и неисправностей не выявлено</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	

\* Заполняется в формате - до " \_\_ " \_\_ 20 \_\_ г.

### Рекомендации

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

ООО «ИЭС»

---

Специалист *[подпись]*

(подпись, штамп)

/Козелков П.В./

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

*[подпись]*

(подпись)

/ *[подпись]*

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

*[подпись]*

(подпись)

/ *[подпись]*

(Ф.И.О.)



**Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,  
дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 25 » 08 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Коммерст»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 157349

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20 к 2

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>не достаточно овузена</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	
	<i>кабина лифта</i>	<i>п 27</i>	<i>до 31.08.2020</i>
* Заполняется в формате - до "___" _____ 20___ г.			

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
(подпись)

/Бондарев Н.В.  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
(подпись)

/Полов А.А.  
(Ф.И.О.)

**Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru  
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,  
дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 25 » 08 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Калужская»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.)

757332

Адрес установки: г. Москва

ул. Коммунара д 20 к 2

Владелец лифта

ТСМ «Амми»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

**Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий\***

\_\_\_\_\_ (дата проверки)

\_\_\_\_\_ (подпись, штамп)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не достаточно освещены кабина лифта	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. <i>и 27</i>	<i>до 31.08.2020</i>
2.	Протечки крови в машинном помещении	<i>инстр. по ЭММ.</i>	<i>до 31.08.2020</i>

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

Специалист

(подпись, штамп)

/Козелков П.В./

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

г. Москва

«25» 08 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Констракшн»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 157351

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20к2

Владелец лифта ТСМ «ОРИМТ»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>не достаточное освещение в кабине лифта</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. <i>п 21</i>	<i>до 31.08.2020.</i>
* Заполняется в формате - до "___" _____ 20__ г.			

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

**ООО «ИЭС»**

Специалист




(подпись, штамп)


\_\_\_\_\_  
/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_




(подпись)




(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_



(подпись)



(Ф.И.О.)

# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,  
дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 08 2020 г.

## АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Комфорт»

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.)

157350

Адрес установки: г. Москва

ул. Косыгина д 20 к 2

Владелец лифта

ТСЖ «ОЛЦМ17»

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат ~~испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом~~ положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Разстояние между бурежом и площадкой противобеса не соответствует параметрам фирмы	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. пб4	до 31.08.2010
2.	Протечки крови в машинной комнате	инстр. по э.м.с.	до 30.09.2010.
* Заполняется в формате - до "___" _____ 20__ г.			

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист ООО «ИЭС»  
Специалист  
(подпись, штамп) /Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

*[Подпись]*  
(подпись)

/ *Бокуров Н.В.*  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

*Почков*  
(подпись)

/ *Почков А.И.*  
(Ф.И.О.)



# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7

тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,

дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 09 2020 г.

## АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Композит»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 756799

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20 к3

Владелец лифта ТСМ «Алианс»

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не замечены перегоревшие лампы освещения в М.Р.	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. И 5.5.6.8.	
		ГОСТ Р 53783-2010	1 мес. Г.Р.
2.	Отрегулированы все зазоры канtrели - литье до 11 эт.	И 13	1 мес. Г.Р.

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### Рекомендации

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

\_\_\_\_\_ / [подпись] \_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Бокданов Н.В. /  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

\_\_\_\_\_ / [подпись] \_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Ломов А.П. /  
(Ф.И.О.)

г. Москва

«25» 09 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль - Комфорт»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156200

Адрес установки: г. Москва ул. Коммунара д 20 к 3

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа



**Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,  
дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 09 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Виржинис-Конформт»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156198

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20к 3

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
<small>* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.</small>		


**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
7.	<i>Не замечены перегоревшие лампы освещения в ЛТ,</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. <i>n 5,5.6.8</i>	<i>при Т.Р.</i>
		<i>ГОСТ Р 53780-2010</i>	





\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист _____	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; text-align: center;">ООО «ИЭС» Специалист  _____ (подпись, штамп)</div>	_____ /Козелков П.В./ (Ф.И.О.)
------------------	--	-----------------------------------

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
представитель специализированной лифтовой организации _____	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)

г. Москва

«25» 09 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль - Консульт»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156201

Адрес установки: г. Москва ул. Коштыряча д 20к3

Владелец лифта ТСЖ «Амми»

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	<i>Не замечены нарушения лимиты превышения в М.р.</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	<i>- срок 1 год</i>
		<i>и 5.5.68</i> ГОСТ Р 53783-2010	

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_
 

<b>ООО «ИЭС»</b> Специалист  (подпись, штамп)
---

 /Козелков П.В./  
 (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_
 

<i>Толдов</i>	<i>Бондарев И.В.</i>
(подпись)	(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_
 

<i>Толдов</i>	<i>Толдов А.А.</i>
(подпись)	(Ф.И.О.)



г. Москва

«25» 09 2020 г.

**АКТ  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО „Вертикаль-Комфорт“  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 756195

Адрес установки: г. Москва ул. Коммунальная 20 к 4

Владелец лифта ТСМ „Олимп“

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <span>(дата проверки)</span> <span>(подпись, штамп)</span> <span>(Ф.И.О.)</span> </div>
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не смазаны рабочие поверхности направляющих троллейбусов	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. 6.51	чрез Т.Р.
2.	Не дообвешены мачты лифтов	и 59	чрез Т.Р.

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

**ООО «ИЭС»**

Специалист \_\_\_\_\_


(подпись, штамп)

/Козелков П.В./

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

  
 \_\_\_\_\_ | Бондарев И.В.  
 (подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

  
 \_\_\_\_\_ | Толочков А.А.  
 (подпись) (Ф.И.О.)

# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7

тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,

дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 09 2020 г.

## АКТ

### периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО, Вертикаль-Комфорт

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 756796

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина д 20 к 4

Владелец лифта

ТСМ „Олимп“

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>не уравнивается высота лифта</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	
	<i>лифта</i>	<i>59</i>	<i>члм Т.Ф.</i>
2	<i>не определено величина зазора дсм-обр. 2 эт.</i>	<i>п 13</i>	<i>члм Т.Ф.</i>

\* Заполняется в формате - до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



(подпись, штамп)

/Козелков П.В./  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

(подпись)

*Бондарев И.В.*  
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

(подпись)

/Аносов А.П.  
(Ф.И.О.)

# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7

тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,

дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 25 » 09 2020 г.

## АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Композит»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 756794

Адрес установки: г. Москва ул. Косыгина 9 20к4

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа



# Испытательная лаборатория ООО «Инженерно-экспертная служба»

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7

тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79,

дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«25» 09 2020 г.

## АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Козелковым П.В.  
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Консервм»  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156197

Адрес установки: г. Москва ул. Коммунальная 20к4

Владелец лифта ТСЖ «Олимп»

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

<b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*</b>		
_____	_____	_____
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	<i>не дообвешена планка мурты</i>	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. и 59	<i>крит.в.</i>
2.	<i>не отрегулированы винты ДМ 7 ст.</i>	и 73	<i>крит. Т.В.</i>

\* Заполняется в формате - до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания указанные в таб. 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

**ООО «ИЭС»**

Специалист



(подпись, штамп)

/Козелков П.В./

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

*Бондарев НВ*

(подпись)

*Михайлов*

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

*Полов*

(подпись)

*Полов А.П.*

(Ф.И.О.)