



Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуем ый срок устранения*
	Шумометр баллы нечетко уверен шлангом ТЭТ.	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	-30.09.2021

\* Заполняется в формате - до "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

Продолжить эксплуатацию лифта

---



---



---

Специалист (эксперт)

**ООО «ИЭС»**

**Специалист**

(подпись, штамп)

/ Козелков П.В. /

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

Бондарев Н.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

*(Подпись)*

(подпись)

/ Логова А.А.

(Ф.И.О.)