

Главы управы района
Тропарево-Никудино

« _____ » _____ 2021

ной инспекции ЗАО _____

рево-Никулино» _____

низации _____

(оборотная сторона Паспорта готовности к осеннее - зимней эксплуатации)

№ п/п	Вид конструктивных элементов	Оценка технического состояния
1	2	3
1	Кровля (металл , мягкая, ни ферная)	исправна
2	Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима, теплоизоляции трубопровода и др.)	выполнено
3	Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.	исправны
4	Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и межэтажных переходах (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств)	исправны
5	Тех. подполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждение приямков, изоляция трубопроводов, герметизация вводов инженерных коммуникаций, выполнение освещения во взрывобезопасном исполнении, работы по приведению помещения в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве)	выполнено
6	Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту или по ведомости)	24.06.2021г
7	Готовность абонента (дата приемки)	25.06.2021г
8	Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, номер и дата акта сдачи)	-
9	Водопроводно-канализационная система (исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла)	исправны
10	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)	Исправно
11	Лифты (исправность, сохранность, связь с ОДС)	Исправны
12	Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)	АКТ от 18.05.2021г.
13	Отмостки, приямки (исправность)	Исправны
14	Фасады (исправность, герметизация стыков, ограждение опасных зон)	Исправны
15	Обеспеченность инвентарем и песком для уборки в зимний период	Обеспечены
16	Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА)	АКТ от 19.05.2021г.

Наличие дополнительных токоприемников в жилом доме: нет