

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«06» 09 2021 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом (экспертом) Козелковым П.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Вертикаль-Коммерс»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Игорь Александрович Лавров
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСМ «Олимп»
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.)
756195

Адрес установки: г. Москва ул. Космодемьянская д 20к 4

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
		
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	Не отрегулированы	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п.	
	зазоры контактных		- 30.09.2014
	- линейка ДИИ ТЭТ.		

* Заполняется в формате - до "___" _____ 20__ г.

Рекомендации

Продолжить эксплуатацию лифта

Специалист (эксперт)



/ Козелков П.В. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

Бондарев Н.В. / [Signature] /

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

[Signature] / Ломов А.А. /
(подпись) (Ф.И.О.)